Cleaning of dispensing area

Tools:

مطهر (ا) يحتوي على مادة (Chloroxylenol B.P 4.8% w/v) (مثال: Dettol)
مطهر (ب) يحتوي على مادة (Chlorohexidine gluconate 0.3%- Cetrimide 3%) (مثال : Savlon)

كحول ايثيلى 70% - ماء معالج – ماء عادي- صابون بدون رائحه ـ قطع من القماش خالي من الوبر مساحة جلدية – شفاط كهربي– فرشاة بلاستيك عادية– ماكينة تنظيف كهربائية– مساحة تنظيف زجاج – جلانس– سكوتش – مناديل تنشيف –

Procedure:

لا يقل عن مره واحده شهريا بالنسبه لجميع الغرف اما غرفه الوزن يوميا في حاله استمر العمل بها

1- الاسقف : تنظف الاسقف بالجلانس وقطع القماش الخالي من الوبر

2- الحوائط : بالماء والصابون بالمساحه الجلديه وقطع القماش الخالي من الوبر ثم تشطف بالماء ويتم مسحها بقماش مبلل بمطهر أ او ب بالتبادل كل اسبوعين

3- الزجاج : بالجلانس وماسحه الزجاج

4- جريلات شفط الهواء (الموجودة اسفل حوائط القسم) : تغسل الجريلات بالماء والجلانس وتمسح بقطعة من القماش.

5- الارضيات : يتم تنظيف الارضيات باستخدام ماكينة التنظيف الكهربائية او المساحه اليدويه(الشرشوبه) مضافاً اليها المطهر المستخدم

Notes:

1- يتم استخدام نوعي المطهر (ا) و (ب) بالتبادل ،بحيث يستخدم نوع واحد كل اسبوعين.

2- تغسل الادوات المستخدمة في عمليات النظافة فور الانتهاء من عملية التنظيف بالماء والصابون وتشطف بالماء وتترك لتجف ثم تغلف باكياس وتحفظ في مكان نظيف

الاستخدام	التحضير	التركيز	طريقة التحضير	الاسم التجاري لـ (المطهر / المنظف)	الاسم العلمي لـ(المطهر / المنظف)
تطهير الارضيات والحوائط	**يوميا**	**3%**	**يتم اضافة 300 مللي من المطهر (A) الى 10 لتر ماء**	**مثل (Dettol)**	**(ا) Chloroxylenol B.P 4.8% w/v**
تطهير الارضيات والحوائط	**يوميا**	**3%**	**يتم اضافة 300 مللي من المطهر (B) الى 10 لتر ماء**	**مثل (Savlon)**	**(ب) Chlorohexidine gluconate 0.3% Cetrimide 3%**

غسيل الجواريف	حسب الحاجة	2%	يتم اضافة (400 جم)من صوديوم لورايل الى 20 لتر ماء معالج	صابون بدون رائحة	Sod. Lauryl sulphate 2%
تطهير الايدي واسطح الموازين	اسبوعيا	70 %	يتم اضافة 7.3 لتر ايثانول 96% الى 2.7 لتر ماء	كحول ايثيلي 70%	Ethanol 70%

Cleaning of weighing booth in Dispensing areas

:Tools

كحول ايثيلى 70% - ماء معالج - قطع من القماش خالى من الوبر – شفاط كهربى

Procedure:

1- (جسم وحدة الوزن و تنقية الهواء) **بعد كل مستحضر:**

يقوم الفني بغلق مفتاح التشغيل ثم يقوم بمسح اثار البودره من علي جسم الوحده الداخلي والخارجي بقطعه قماش خالي من الوبر ثم بقطعه قماش مبلله بالماء المعالج ثم بقطعه جافه للتجفيف ثم في النهايه يقوم بمسح الوحده بقطعه قماش خالي من الوبر مبلله بكحول ايثيلي 70% وبذلك تصبح الوحده جاهزه للاستخدام مره اخري

2- (الستائر الخاصه بوحده الوزن وتنقيه الهواء) **بعد كل مستحضر:**

يقوم فني الوزن والتقسيم بمسح آثار البودرة من على الستائر بوحدة الوزن وتنقية الهواء من الخارج والداخل بواسطة قطعة جافة من القماش الخالى من الوبر ثم بقطعة من القماش المبلل بالماء المعالج ثم تجفيفها بقطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر.

3- (الفلاتر الخارجية لوحدة الوزن و تنقية الهواء) **نهايه كل اسبوع :**

يقوم فني الوزن بفك الفلاتر الخارجيه ثم بواسطه الشفاط يقوم بشفط البودرات المتعلقه بالفلتر ثم ينقل الفلتر لغرفه الغسيل ليتم غسله بالماء العادي ثم يجفف بالهواء ويحفظ في كيس بلاستيك ويوضع عليه بطاقه cleaned ويصبح جاهز للاستخدام مره اخري

4- (تنظيف الموازين بداخل وحدة الوزن وتنقية الهواء) **بعد كل خامه وبعد كل مستحضر** :

- أ- بعد وزن كل خامه يقوم الفني بمسح الميزان بواسطه قطعه قماش خالي من الوبر
- ب- بعد كل مستحضر يقوم الفني بازاله اثار البودره من علي الميزان بواسطه قطعه جافه من القماش خالي من الوبر ثم يتم مسحها بقطعه اخري مبلله بالماء المعالج
- ت- يقوم الفني في النهايه بمسح الموازين بقطعه جافه من القماش خالي الوبر ثم يتم مسحها بقطعه مبلله بكحول ايثيلي 70 % وبذلك يصبح الميزان جاهز مره اخري للاستخدام في مستحضر اخر

5- (تنظيف الأرفف وترابيزة الميزان بداخل وحدات الوزن وتنقية الهواء) **بعد كل مستحضر :**

بعد نهاية كل مستحضر يقوم الفني بتنظيف الأرفف وترابيزة الميزان بازالة أى آثار متبقية للبودرة بواسطة قطعة جافة من القماش الخالى من الوبر ثم يتم مسحها بقطعة أخرى مبللة بالماء المعالج ثم تجفف الأرفف وترابيزة الميزان بعد ذلك بقطعة من القماش الخالي من الوبر

ثم تمسح بقطعة أخرى مبللة بكحول إيثيلى 70 ٪ـ وبذلك تصبح الأرفـف وترابـيزة المـيزان جـاهز مره اخري للاستخدام في مستحضر اخر

:Notes

1- فى حالة عدم استخدام الوحـدة لمـدة تزيـد عن يومـان يتم مسـح جميـع الأجـزاء السـابقة بقطعة قماش خالى من الوبر مبللة بالماء المعالج ثم بأخرى مبللة بكحول إيثيلى 70 ٪

Raw material weighing and dispensing

Method of using weighing booth in dispensing department

In case of using dispensing room for weighing materials

Line clearance check list of raw materials dispensing

Record of Temperature & Relative Humidity and Differential Pressure (In Dispensing Department)

Handling of scoops in dispensing department.

Calibration & Checking of Balances and weighing booth

Flow of personnel (Entry to – Exit from) The Dispensing department

	Current state	Future state	Gap	Action plane